

# 아두이노 응용 3D Printer



#### **HANBACK** ELECTRONICS

대전광역시 유성구 유성대로 518 TEL. 042. 610. 1111 (1114) FAX. 042. 610. 1199 E mail. edusale@hanback.co.kr V1.0.1




# 아두이노 흥용 3D Printer

이 제품은 부품으로 구성되어 조립하여 사용할 수 있는 FDM 방식의 3D 프린터입니다. 하드웨어의 조립과 소프트웨어의 펌웨어 업로드의 순서로 완성시켜가야 하며, 초보자들이 교재를 통해서 쉽게 사용하는 방법을 익힐 수 있도록 구성되어 있습니다.

제품에서 사용하는 Controller는 Arduino를 사용하였으며, 직접 Firmware를 업로드 하고 이 Controller에 연결되어 있는 하드웨어를 동작시키는 실습 예제를 통해 제어에 대한 이론을 배울 수 있습니다. 그리고, CNC에서 사용하는 G Code를 사용하여, 이것에 대한 기본 개념과 활용 방법을 배우고 펌웨어에서 각 블록 간에 데이터를 전달하는 흐름을 이해함으로써, CNC Programmer에 대한 개념을 이해할 수 있습니다.

또한, 3D 프린팅을 하는데 필요한 Software로 CAD와 CAM 프로그램을 사용함으로써 3D 물체를 구현하는 방법도 배울 수 있습니다.


#### 구성 및 명칭



#### 제품 특징

- Open Source Platform를 이용한 3D Printer 구동
- 부품 상태의 키트로 구성되어 조립부터 3D 프린터에 대해 배울 수 있게 단계별 학습 경험을 제공
- 원활한 인쇄를 위한 높은 정밀도의 스테인리스 스틸 레일로드와 기어, 베어링, 커넥터 구성
- 다양한 3D Printing 필라멘트 지원
- PC의 윈도우 또는 Mac 운영체제에서 3D Printer를 제어할 수 있는 Open Source Software 지원
- Micro SD Card 사용이 가능하여 PC와 연결 없이도 출력물 출력 가능
- 용융수지 압출 적층 조형방식 (FDM / FFF / PJP) 을 사용하는 멘델형의 오픈 소스 3D 프린터
- Arduino 기반의 마이크로컨트롤러와 모터 드라이버 및 각종 커넥터가 부착된 메인보드로 3D 프린터에 연결된 센서와 스텝모터를 제어
- NEMA 17 스테핑 모터를 사용하여 분해능에 따라 정밀제어 가능
- NTC Thermistor Sensor로 Heat Bed나 Extruder 부분의 온도 감지
- Open Source Software & Tools 사용으로 CNC Code (G code) 변환 & 전달 & 해석 기능

#### 블록도



#### **Technology**

1 CAD Software: FreeCAD



FreeCAD는 3D 디자인을 모델링 하기 위한 프로그램으로 오픈 소스 2 CAM Software : Slicer P/G : Ultimaker CURA




Cross Platform,
Open Source Software

#### 3 G code



- ► 대부분의 수치 제어에서 사용되는 프로그래밍 언어로서,자동제어 공작기계를 통한 컴퓨터 지원 제조에 주로 사용
- NC Viewer 활용 온라인 G code Viewer로 CNC 및 3D 프린터 파일을 확인하는데 가장 적합한 G code 편집기
- 4 CAM Software : G code Sender P/G : Pronterface



G code를 3D Printer의 Micro Control로 전송해주는 프로그램

#### 교육 교재

#### Chapter1, 3D 프린터란

- 1. 3D 프린팅이란
- 2. 3D 프린터의 역사
- 3. 3D 프린터의 특징
- 4. 3D 프린터의 분류
- 5. 3D 프린터의 종류

#### Chapter2. 3D 프린터의 구조

- 1. Hardware
- 2. Software

#### Chapter3. 3D 프린터 출력

- 1. 모델링 P/G: FreeCAD
- 2. G code Generator: Ultimaker CURA
- 3 G code Sender: Pronterface

#### Chapter4. 실습 장비

- 1. 소개
- 2. 구조
- 3. Upgrade 부품 소개
- 4. 3D Printer 조립
- 5. Auto Leveling Guide
- 6. CURA & G-code Setting

#### Chapter5. 부록: 실습 예제

- 1. 아두이노를 이용한 스테핑 모터 제어하기
- 2. 아두이노를 이용한 온도 센서 제어하기
- 3. Pronterface를 이용하여 G code 전송하기
- 4. 3D Printer 구동하기

### 제품 사양

항목	사양
프린터 크기	510 X 400 X 415mm
프린터 무게	8.5kg
인쇄 영역	220 X 220 X 240mm
인쇄 속도	100mm/s
X, Y축 위치 정확도	0.012mm
Z축 위치 결정 정확도	0.004mm

항목	사양
재료 직경	1.75mm
작동 온도 범위	10 ~ 30°C
지원되는 파일 형식	G code, OBJ, STL
공급 전압	12V 16.6A (200W)
운영체제	Windows XP/ 7/ 8/ 10,
	Mac, Linux 지원

# 하드웨어 사양


항목	사양
LCD Display	20 X 4 Text LCD
Switch	Axis Limit Switch 3EA
Stepping Motor	NEMA 17 Stepping Motor
Extruder	<ul><li>Working voltage: 12V default 12V</li><li>Axis speed: 40mm/s</li><li>Sensor: NTC Thermistor Sensor (NTC 3950)</li></ul>
Heating Bed	Power Input: 12V
Timing Belt	Type: 2GT
Power Supply	- Output voltage : DC 12V / 20A - Input voltage : AC 110V - 220V - Rated power : 250W
Air Blower	<ul> <li>Rated voltage: DC 24V</li> <li>Rated current: 0.17A</li> <li>Number of revolution: about 7500 RPM</li> <li>Noise: 25dB</li> </ul>
Cooling Fan	- Operation Voltage : DC10.8-13.2 - Consuming Power : 1.2W (1.44 Max.)
Frame	Acrylic Frame
Mainboard (Micro Controller)	- 12V power supply input, with USB connection - Voltage input: 12V

## 소프트웨어 사양

항목	사양
Firmware	- Open Source Firmware - 3D Printer의 각종 hardware (Electronic) 컨트롤 하는 소스 지원 - Arduino IDE (개발환경) 에서 업로드 가능
Slicer Program	- OS: Windows, Mac, Linux - Cross-platform, open source software, available completely free of charge - Out-of-the-box support for STL, OBJ, X3D, and 3MF file formats - G-code Generator
Host Software	<ul> <li>- A fully-featured GUI host</li> <li>- Open source software</li> <li>- Control computers with dialog boxes, shred objects directly on hosts, print objects, upload them to SD cards, and run SD printing</li> <li>- G-code injection at beginning of layer and edition of entire G-code</li> </ul>

#### 사용 여

01




USB 케이블을 연결하고 전원을 연결


02




Marlin 펌웨어를 다운받아 메인보드에 업로드

03








STL포멧 파일을 CURA (Slicer 프로그램) 를 통해 G 코드 생성

04







생성된 G 코드 Data를 Pronterface (G 코드 전송 프로그램) 에 전송

05







Pronterface를 통해 전송된 G Data를 3D 프린터에 전달하고 출력